



スライドラチェット STR-F3 修理方法



①

ギアがとんでしまっている状態。




⑤

パーツクリーナーで中の汚れを洗い流します。




②

取り寄せた部品を用意します。



⑥

切替レバーを入れます。




③

握ると閉じるスナップリングプライヤーを用意します。




⑦

ピンセットを利用して切替レバーの真ん中にバネとピンをセットします。



④

リングを挟んでギアを取ります。



⑧

ギアストッパーを切れ込みがない方をピン側にしてセットします。



⑨

ギアを外した時と逆の手順で戻して下さい。



自動車整備用機械工具開発及び輸入販売
World Auto Tool
ワールド オート ツール

〒369-0316
埼玉県児玉郡上里町長浜122
URL: <http://www.worldautotool.co.jp/>

TEL: 0495-34-2668
FAX: 0495-34-2658
Email: w.a.t@ace.ocn.ne.jp

● 取扱店