

# ワイドアダプターセット

## W7-01 使用方法

1 長いチップが付属しているアーム⑩に付いている③のネジをゆるめ、①のチップをはずします。

2 ②のチップアダプターをアーム⑩に取付け、③のネジを締めます。

3 ②のチップアダプターに、外した①のチップを入れ⑪のイモネジを締めます。

4 ⑩のアームの下にある⑥のイモネジをゆるめ、⑦のメーカーадаптерを外します。


5 ⑥のイモネジはメーカーадаптерを外し、頭が出ないぐらいまで締めます。

6 アーム⑩をワイドアダプター⑨の太い穴へ入れ、⑤のネジを締めます。

7 外したメーカーадаптерを⑨のワイドアダプターの細い穴へ移動させ、④のネジを締めます。

8 ⑧をハンドクランプの固定部へ入れ、締めます。

9 ⑫のアームをハンドクランプの可動部へ入れ締めます。



**World Auto Tool**  
(株)ワールド オート ツール

〒369-0316 埼玉県児玉郡上里町長浜 122

TEL: 0495-34-2668  
FAX: 0495-34-2658