

# インパクトレンチのソケットが 抜けなくなった場合の対処方法



六角レンチでフロントハウジングを外します。



ハウジングを外した状態。




ハンマーピン、ハンマー、ハンマーハウジングを外します。



万力を開き、ソケットの下部にスナナ等で挟みます。



太目のポンチを用意します。



ポンチでソケットの中心部をハンマーで叩けば抜けます。



自動車整備用機械工具開発及び輸入販売  
**World Auto Tool**  
ワールド オート ツール

〒369-0316  
埼玉県児玉郡上里町長浜122  
URL: <http://www.worldautotool.co.jp/>

TEL: 0495-34-2668  
FAX: 0495-34-2658  
Email: [w.a.t@ace.ocn.ne.jp](mailto:w.a.t@ace.ocn.ne.jp)

●取扱店