


# メモリーバックアップツールを使用時バックアップが取れなかった場合の製品のチェックについて

- ① 充電が完全にされていて  
緑のランプが付いている  
か確認してください。



- ② 写真1の様にシガープラグの中の  
ヒューズが切れていないか確認し  
てください。

写真1



- ③ OBD II のプラグの反対側のシガープラグをバックアップツール本体に差し込み後写真2の様に  
テスターをあててメーターが12Vを指しているか確認してください。  
(上段が狭くなっている側を上にして、上段の端子の一番右にプラス、下段の右から4番目と左から  
4番目の2か所を順番に測ります。※写真A参照)  
上記のチェックで異常が無ければ製品側での通電は正常ですので下記のチェックをお願い致します。

写真2



※写真A




プラス

車の OBD II 端子にメモリーバックアップツールの付属品のプラグを端子に差し込み (※写真3参照)  
写真4の様にテスターを反対側のシガープラグの先端にプラス、外側にマイナスのテスター棒をあ  
てて12Vを指しているか確認してください。テスターのメーターが振らない場合、車側のヒュー  
ズ及びコード類の不良が考えられますので車側の電装系のチェックをお願い致します。

写真3



写真4



自動車用钣金工具開発メーカー  
**World Auto Tool**  
ワールド オート ツール

〒369-0316  
埼玉県児玉郡上里町長浜122  
TEL: 0495-34-2668  
FAX: 0495-34-2658